



Studio di vulnerabilità statica e sismica
degli edifici scolastici comunali:
Elementare “Bandello” e Materna “Guerra”


ALLEGATO 12

Documentazione Fotografica ZENITALE
dei solai (controsoffitti) a copertura del
piano terra





FOTOGRAFIA 2876




FOTOGRAFIA 2879



FOTOGRAFIA 2883




FOTOGRAFIA 2885




FOTOGRAFIA 2891




FOTOGRAFIA 2894




FOTOGRAFIA 2896



FOTOGRAFIA 2907



FOTOGRAFIA 2921



FOTOGRAFIA 2923



FOTOGRAFIA 2924



FOTOGRAFIA 2925



FOTOGRAFIA 2927



FOTOGRAFIA 2928




FOTOGRAFIA 2929



FOTOGRAFIA 2934



FOTOGRAFIA 2935



FOTOGRAFIA 2936



FOTOGRAFIA 2937



FOTOGRAFIA 2938



FOTOGRAFIA 2939



FOTOGRAFIA 2940



FOTOGRAFIA 2941



FOTOGRAFIA 2942



FOTOGRAFIA 2943




FOTOGRAFIA 2944




FOTOGRAFIA 2945




FOTOGRAFIA 2946




FOTOGRAFIA 2947



FOTOGRAFIA 2948



FOTOGRAFIA 2949



FOTOGRAFIA 2950



FOTOGRAFIA 2951



FOTOGRAFIA 2952



FOTOGRAFIA 2955



FOTOGRAFIA 2957



FOTOGRAFIA 2958



FOTOGRAFIA 2959



FOTOGRAFIA 2960



FOTOGRAFIA 2961




FOTOGRAFIA 2962




FOTOGRAFIA 2963



FOTOGRAFIA 2964



FOTOGRAFIA 2965



FOTOGRAFIA 2966



FOTOGRAFIA 2967



FOTOGRAFIA 2968



FOTOGRAFIA 2969




FOTOGRAFIA 3006



FOTOGRAFIA 3007



FOTOGRAFIA 3010



FOTOGRAFIA 3013



FOTOGRAFIA 3015



FOTOGRAFIA 3016